


## Wichtige Montagehinweise:


Kontrollieren Sie wenige Tage nach der Erstmontage den festen Sitz der Crash Balls und danach regelmäßig im Abstand von ca. 3 Monaten. Schrauben bei Bedarf nachziehen, das Anzugsdrehmoment beträgt 10Nm

## Anbau vorne links

**Erst diese Teile endfest montieren und in die Achse schieben!**



## Anbau vorne rechts



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

[www.lsl.eu](http://www.lsl.eu)

Rev.00 04.06.14